



检验报告

(本报告未经允许不得部分复制)

委托单位 : 浙江盛琦手套有限公司

委托单位地址 : 东阳市江北街道广福西街192号

产品名称 : 手套

主测型号 : B5687、C5860、A5571、B5583




检测机构 : 湖南中检通检测有限公司
检验检测专用章

检测地址 : 湖南省永州市祁阳市长虹街道盘龙西路罗锡华
自建房第三层、第四层、第五层、负一层

报告日期 : 2025年09月26日

检验类别 : 委托检验

检验报告

样品名称	手套		
附加型号	/		
商 标	/		
样品数量	4 PCS		
生产单位	浙江盛琦手套有限公司		
生产方地址	浙江省东阳市江北街道广福西街192号		
检测项目	详见后续页		
检测周期	2025年09月16日 ~ 2025年09月26日		
检测依据	FZ/T 74004-2016 《滑雪手套》 FZ/T 73047-2013 《针织民用手套》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类		
检测环境	温度: 20℃~25℃ 湿度: 45%RH~70%RH 气压: 86kPa~101kPa		
检测结果 备注	详见报告内容 /		
主检		日期:	2025年09月26日
审核		日期:	2025年09月26日
批准		日期:	2025年09月26日



检
3 5

附加声明

- 1、本报告出现下述情况时，将会导致报告无效：
 - a、报告无本公司“检验检测专用章”无效。
 - b、未经公司批准，不得复制检测报告，复制需重新加盖“检测专用章”，否则无效。
 - c、报告无审核人、批准人签字无效。
 - d、报告数据有手写或涂改现象无效。
- 2、对报告若有异议，应于收到报告15日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 3、对于委托检验，样品的代表性由委托单位负责。
 - a、本报告仅对来样检验检测结果负责。
 - b、委托方收到试验报告之日起一个月内未取回样品，视作允许检测单位自行处理。

序号	检验项目		单位	技术标准	检验结果	判定
1	纤维含量	面料	%	FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2009	聚酯纤维 100	合格
2		里料	%		聚酯纤维 100	合格
3	材质鉴定	手掌	/	GB/T 30695-2014	聚氯乙烯(PVC) 人造革	合格
4	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格
5	pH 值		/	4.0~8.5	6.1	合格
6	异味		/	无	无	合格
7	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用	未检出	合格
8	耐摩擦色牢度	干摩	级	≥3-4	4	合格
9		湿摩	级	≥3	4	合格
10	耐磨性能		/	2 000 次, 面料无破损, 涂层 轻微磨损允许, 无露底或片状 涂层脱落	符合	合格
11	低温耐折牢度(-20℃)		/	≥3000, 无裂口	符合	合格
12	透湿量		g/(m ² ·d)	≥1000	1335	合格
13	接缝强力		N	≥140	160	HEGE1
14	外观质量检验		/	FZ/T 74004-2016	符合	合格

 测有
 专用章
 8 2 6

序号	CAS No.	检测项目	检测结果 mg/kg
1	92-67-1	4-氨基联苯	未检出
2	92-87-5	联苯胺	未检出
3	95-69-2	4-氯-邻甲基苯胺	未检出
4	91-59-8	2-萘胺	未检出
5	97-56-3	邻氨基偶氮甲苯	未检出
6	99-55-8	5-硝基-邻甲苯胺	未检出
7	106-47-8	对氯苯胺	未检出
8	615-05-4	2,4-二氨基苯甲醚	未检出
9	101-77-9	4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出
10	91-94-1	3,3'-二氯联苯胺	未检出
11	119-90-4	3,3'-二甲氧基联苯胺	未检出
12	119-93-7	3,3'-二甲基联苯胺	未检出
13	838-88-0	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出
14	120-71-8	2-甲氧基-5-甲基苯胺	未检出
15	101-14-4	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	未检出
16	101-80-4	4,4'-二氨基二苯醚	未检出
17	139-65-1	4,4'-二氨基二苯硫醚	未检出
18	95-53-4	邻甲苯胺	未检出
19	95-80-7	2,4-二氨基甲苯	未检出
20	137-17-7	2,4,5,-三甲基苯胺	未检出
21	90-04-0	邻氨基苯甲醚	未检出
22	60-09-3	4-氨基偶氮苯	未检出
23	95-68-1	2,4-二甲基苯胺	未检出
24	87-62-7	2,6-二甲基苯胺	未检出



完